

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН С МАНОМЕТРОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящая инструкция содержит необходимую оператору информацию по безопасности и правильному использованию продукта. Храните инструкцию в легкодоступном месте, чтобы в случае необходимости быстро получить нужную информацию. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с тем что написано ниже.

НАЧАЛО РАБОТЫ.

Подсоедините шланг подачи воздуха к пистолету. Для того чтобы подкачать или проверить давление в шинах подсоедините носик к клапану колеса и нажмите на курок расположенный там же. Держа пистолет и манометр в руке, прочитайте показания прибора, для подкачки шин нажмите курок до полного выпуска воздуха, отпустите курок и посмотрите давление, повторите операцию до получения нужного показания давления. Для того чтобы сбавить воздух, нажмите на курок до шкалы 1 (средняя позиция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максимальное рабочее давление: 12 бар. Хранить в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ И/ИЛИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Манометр не должен получать удары. Если это произошло, его необходимо откалибровать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Подключать сопло к источникам, которые имеют давление выше чем давление, указанное на циферблате манометра. Данный пистолет предназначен для использования только со сжатым воздухом. Запрещается использовать его в иных целях, чем те, которые описаны в инструкции по эксплуатации.

Полную инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и адреса авторизованных сервисных центров можете скачать на сайте: foxweld.ru

Изготовлено в КНР.

